

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 22. Januar 2016, 09:17

Hey, nein das erledigt der Injektoren kext, den ich wie im anderen Post beschrieben erstellt habe. Dieser ordnet die USB Ports richtig zu. Da das Board jedoch mehr Ports hat als von OSX vorgesehen, konnten die beiden hinteren und ein interner USB Port nicht zugeordnet werden und funktionieren so auch nicht. Dieser Injektoren kext funktioniert jedoch nur, wenn in der DSDT EHC1/2 in EH01/2 umbenannt wurde. Deshalb ist für den USB Fix der Injektoren kext und die angepasste DSDT nötig. Da der Injecort kext auch nur mit der SystemDefinition 14,2 funktioniert, ist auch soe Config.plist nötig. Es ist bei der Anleitung also alles aufeinander abgestimmt. Viele Grüße, Steffen