

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. August 2016, 16:28

Ist das Bild von vor oder nach dem NVRam Reset? Die Ports sind noch excluded, also müsste es von davor sein. Ich habe das Gefühl, dass bei dir im BIOS EHCI- und XHCI-Handoff nicht aktiviert sind und der XHCI Mode nicht auf Auto ist... Stell mal die benannten Settings richtig ein und dann pack den USBInjectall Kext mal wieder nach S/L/E. Wenn das gemacht ist, dann müssten wieder alle Ports HS01-15 zu sehen sein. Falls die [BIOS settings](#) anfänglich falsch waren, müsstest du dann den Prozess von vorhin nochmal machen 🤔 D.h USB 2.0 Stick in alle Ports und HS Ports notieren, alle anderen excluden.