

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „Patricksworld“ vom 16. Juli 2017, 20:16

zum einen könntest du mal versuchen das Portlimit anzuheben in deiner Config.plist mit dem Cloverconfigurator bei kext ot patch

Code

1. Comment: change 15 port limit to 20 in AppleUSBXHCIPCI
2. Name: AppleUSBXHCIPCI
3. Find: <83bd8cfe ffff10>
4. Replace: <83bd8cfe ffff15>

Zum anderen. Solltest du mal alle USB-Ports an deinem Board durchtesten.

Und Finally. Hast du eine DSDT im einsatz? Wenn noch nicht, dann lese die doch bitte mal mit f5 im clover menü aus und schicke uns mal deine Efi hier ins forum. alternativ halt nur die DSDT. Aber ich finde den gesamten ordner immer etwas sympathischer. Dann können wir mal versuchen die Basic USB Renames in de DSDT zu ändern.

MFG Patrick