

Erledigt

Upgrade von Yosemite auf High Sierra - GA-H97-HD3

Beitrag von „al6042“ vom 10. Dezember 2018, 23:45

Leider wird dir der GenericUSB nicht helfen, da dein Board nur den Intel Chipsatz-USB-Controller nutzt und somit auch nur da drüber die USB2.0 und 3.0-Ports bereitstellt.

Ich sehe hier eher das Problem, dass sich der 15-Port-Limit die ersten 14 USB2.0-Ports schnappt und einen einzigen, nicht auffindbaren USB3.0-Port bereitstellt.

Hier empfiehlt sich die Ausklammerung der nicht benötigten Ports auf Basis der folgenden Anleitung -> [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra / Mojave für jedermann \(zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht\)](#)