Stromverbrauch nach Update auf Monterey

Beitrag von „bluebyte“ vom 3. Dezember 2022, 12:19

[Smallersen](#) su schreibst oben

Probiert:

Alle passenden EFIs aus dem Netz ausprobiert (5-6 Stück funktionieren), Schmocklord usw.

Wie wäre es mal mit Selbermachen? Gibt für Opencore die tolle Anleitung auf dortania.

In deiner EFI geistert eine pached DSDT rum.

SSDT-Plug.aml für CPU-Speed-Stepping-Mode fehlt.

Du betreibst einen i9-10850 der zehnten Generation der sich eigentlich mehr auf einem Z490 zuhause fühlt.

Mac OS selbst ist der i9-10850 nicht bekannt.

Daher ist für dein Board CPU-Friend schon Pflicht für ein geordnetes Speed-Stepping.

Das kann ja nichts werden. Kein Wunder das die CPU auch im Leerlauf soviel Strom zieht. Die taktet nicht mehr richtig.

Aber die DSDT tut - weh 🐻

Bitte lesen. Auch wenn es viel ist. Es lohnt sich auf alle Fälle.

[CPUFriend Guide, HWP & Speedstep: X86PlatformPlugin vs ACPI_SMC_PlatformPlugin](#)