Erledigt

Z270 Sleep/Wake problem, bitte um eure Hilfe

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 22. Februar 2019, 18:14

Im IOREg-Dump sehe ich, dass der Port HS05, unter dem das Bluetoothdevice auftaucht, nicht als interner Port konfiguriert ist (USBConnector 0x3 statt 0xff). Das solltest du mal angehen. Nutzt du den Clover-Fix FixShutdown? Den könnte und sollte man durch den Fix XHC.PMEE ersetzen (s. DSDT).

Nachtrag: Hier der Shutdownfix (Kombination aus Rename und SSDT):

Comment	Find	Replace	TgtBridge
	change Method(_PTS,1,N)	to ZPTS 5F505453 01 5A505453 01	

Die USB-Ports würde ich mit dem Hackintool konfigurieren.