T450s Kopfhörerausgang lautes rauschen

Beitrag von „MacPeet“ vom 3. April 2021, 08:45

Mein T450s läuft mit layoutID 15 ohne Probleme, welche ich damals entwickelt habe, weil die ID 28 nur Probleme machte.

Die ID 15 läuft allerdings im ManualMode, d.h. man muss Kopfhörer und Mic umschalten, nach dem Stecken.

In dieser Konfiguration ist der Kombi-Anschluss dann voll nutzbar.

Die ID 28 soll mit diesem extra ALCFix.kext angeblich auch gehen, habe ich aber selbst nie versucht.

Die ID 15 läuft nativ mit nur Lilu und AppleALC. In dem Fall darf auch kein ALCFix.kext im System sein.

Edit:

Wenn Du in der config.plist unter NVRAM -> Add -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 -> boot-args auf alcid=15 änderst, dann ist evtl. ein NVRAM-Reset nötig, sofern boot-args nicht auch unter NVRAM -> Delete -> ... eingetragen ist.