

Erledigt

TP-Link TL-WDN4800 wird nicht vom System erkannt

Beitrag von „EAZY“ vom 7. Februar 2014, 12:01

Also laut dem Handbuch ist mein Netzwerkkarte (WLAN-Karte) in einem PCI Express x1-Slot eingesteckt mit PCI Express 2.0 Standard.

Edit:

Dort steht auch "It will operate at up to x8 mode when the PCIEX16 (steckt GraKa drin) is populated."