

Erledigt


## Anleitung : USB Fix El Capitan 10.11

Beitrag von „Griven“ vom 2. Oktober 2015, 22:43

Ja und nein...

Das "Problem" hängt gleich von mehreren Faktoren ab. Eine nicht ganz unentscheidende Rolle spielt hier die Systemdefinition aber natürlich auch die Hardware selbst wobei der Bootloader eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ich habe hier zum Beispiel ein GA-Z77-DS3H laufen das mit Ozmosis bootet (die 1479er Version aus der DB) und keinerlei Mucken mit den USB Ports macht was aber eben hauptsächlich damit zusammenhängt, dass die Hardware nah an dem ist was Apple selbst auch verbaut. So sieht es jedenfalls bei mir aus:

### USB-Gerätebaum



### USB 3.0 Bus:

Treiber für Host-Controller: AppleUSBXHCIPPT  
PCI Geräte-ID: 0x1e31  
PCI Revisions-ID: 0x0004  
PCI Hersteller-ID: 0x8086