

Erledigt

El Capitan Audio und USB 3.0 geht nicht!

Beitrag von „lahu“ vom 6. Januar 2016, 18:20

hallo mischmaster,

wie schon TakisGR schreibt, VIA 2021 [Kext installieren](#) und anschließend die Ton-Ausgabe auf (Green-Rear) stellen. Evtl. auch im Audio-Midi-Setup.

Das USB 3 Problem habe ich durch die Einbindung der gepatchten DSDT und der richtigen Systemdefinition (iMac 13,2) gelöst bekommen.

hoffe das hilft dir weiter

ciao

lahu