

Erledigt

El Capitan Audio und USB 3.0 geht nicht!

Beitrag von „lahu“ vom 6. Januar 2016, 18:31

da wir das gleiche Board haben, hier meine.

Einfach ins entsprechende Verzeichnis kopieren und im Cloverconfigurator in der Section Acpi eintragen.

servus

lahu