

**Erledigt**

## **Problem nach Update auf 10.11.3**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Februar 2016, 22:16**

Vielleicht hast du ja gar nichts falsch gemacht, das USB 3.0 Problem und mangelnde USB Ports in El Capitan ist/sind ja bekannt.

Warum willst du denn den Clover Configurator zum mounten der EFI nicht nutzen, du nutzt doch auch den Clover Bootloader, ist eigentlich ein angenehmes Duo?