

**Erledigt**

## **Workstation mit zwei Xeon E5 2630 v2 CPUs - ein Hinweis**

**Beitrag von „griven“ vom 28. Februar 2016, 21:11**

Würde ggf. helfen denn bei manchen Herstellern weicht das Bios so weit von der Referenz ab, dass OS-X trotz Webtreiber einfach keinen passenden Framebuffer findet. Bei ASUS Karten ist es oft zum Beispiel so, dass lediglich der eigentlich gar nicht mehr unterstützte VGA Ausgang ein Bild liefert aber alles andere zu nichts sichtbarem führt. Wenn Du also die Möglichkeit hast der Karte ein anderes Bios unterzuschreiben wäre das sicher einen Versuch wert. Bewährt haben sich bisher Palit oder GigaByte was die Nähe zur Referenz angeht.