

Erledigt

## Kaufempfehlung - Grafikkarte

Beitrag von „sunraid“ vom 16. März 2016, 12:27

[Zitat von griven](#)

```
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidiaInjection=%01
```



Danke für den Hinweis! Werde ich nachher sofort mal ausprobieren...

Es hat geholfen, habe jetzt alle 4 Ports der Grafikkarte zur Verfügung.

Model	Framebuffer	Ports
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti	NVDA	4

und der Speicher wird nun mit 2 GB korrekt erkannt. Aus der Lüfterdrehzahl von 1700 Umdrehungen sind nun 19 Umdrehungen geworden. Lt. Anzeige im HWMonitor