

Erledigt

Ein USB 2.0 Port funktioniert nicht trotz EHC1=EH01 in DSDT?

Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. März 2016, 16:22

Hey guys,

seit ganz kurzer Zeit funktioniert bei mir unter El Capitan ein USB 2.0 Port nicht mehr. Erstmals Frage ich mich wieso überhaupt USB 2.0 und dann auch noch vom Frontpanel... Aber naja bisher hatte ich meine Ports in der DSDT mit EHC1-->EH01, EHC2-->EH02 und XHC1-->XHC zum laufen bringen können, aber jetzt funktioniert plötzlich einer nicht mehr. 😞 Alle anderen funktionieren. Funktion des USB Ports habe ich auch schon getestet, funktioniert im Bios und unter Win problemlos, ich meine mich zu erinnern, das es vor 2 Wochen auch noch unter El Capitan lief 😞

Vielleicht hat ja jemand eine Idee 😄

Schöne Ostergrüße!