Clover: ErP Timer is not specified! Defaulting to 0x3840

Beitrag von "al6042" vom 2. Mai 2016, 23:54

Hi,

innerhalb des X86PlatformPlugin habe ich bisher noch nie was machen müssen, kann mich aber auch aktuell nicht an eine ErP bezogenen Eintrag beim Booten erinnern.

Mein letzter Neustart ist auch schon ewig her, so dass die Konsole den letzten Bootvorgang schon nicht mehr anzeigt.

Ich würde bei deiner Hardware-Kombi auch eine passendere SysDef empfehlen, da MacPro3,1 zwar der Allrounder ist, aber einige neue Komponenten gerne mal komische Dinge tun, wenn die SysDef nicht passt.

Ich empfehle hier gerne den iMac14,2, wenn eine Nvidia-Karte verbaut ist, da diese SysDef die letzte mit Nvidia-Unterstützung ist.

Wäre spannend zu sehen, ob der Hinweis damit auch noch auftaucht.

Wobei ich ErP aus dem BIOS heraus als "Hauptschalter" für das deaktivieren von allen möglichen "Wake-On-"-Funktionen kenne...