


**Erledigt**

## Mehr Power für USB-Anschlüsse?

Beitrag von „masterkellnicom“ vom 10. Juli 2016, 10:18

Moin!

Diese Meldung:



Die Meldung gibts auch an "echten" Macs.

Und verbaut ist ein Corsair RM550 - das sollte eigentlich reichen... 😊

In der Systeminfo sind die meisten Anschlüsse nur mit 1000mA max. angegeben.

Gruß  
Kellni