


# Erledigt USB Geräte werden an 4 Ports nicht erkannt!

Beitrag von „Jumanji“ vom 31. Juli 2016, 21:18

Ich habe den Wert von Beitrag oben durch den Wert über Clover ersetzt, nicht manuell

Es hat sich an keinen der Ports was geändert, aber kann nichts genau sagen, die Änderungen über die Oberfläche läuft nicht perfekt z.b die Option 2 Sekunden Boot wird nur bei einer ganz neuen Plist erkannt

(Plist Edit Pro hat den Wert übernommen)



Name*	Find* [HEX]	Replace* [HEX]	Comment	Disabl...	InfoPlistPat...	Type/Key (?)
AppleAHCIPort	45787465726E616C	0000000000000000	Yellow-Ic...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STRING ↕
AppleAHCIPort	45787465726E616C	496E7465726E616C	External i...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STRING ↕
AppleTyMCEDriver	0C00000F00000000AE01000B0B000...	0C00AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...	No Panic...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STRING ↕
AppleUSBXHCIPCI	83BD8CFEFFFF10	83BD8CFEFFFF23	change 1...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STRING ↕
AppleGraphicsDevic...	626F6172642D6964	626F6172642D6978	AppleGra...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STRING ↕

Ganze Plist hier verfügbar: <http://www3.zippyshare.com/v/QGLyuGcW/file.html>

PS: Vielleicht kommt es auch dazu, dass das System irgendwie die Steckvorgängen zählt und wenn man noch 2-3 Hubs mit 20 Steckplätzen nimmt, braucht man noch ein größeres Limit. ich werde mir wohl jetzt schon zur Sicherheit einen Hub kaufen, und kritische Geräte wie Festplatten nur noch dort anschließen, im Fall zerstört sich nur der Hubs und der Schaden ist minimiert