

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 9. August 2016, 19:59

Guten Abend zusammen!

Ich habe gerade das Update auf 10.11.6 gemacht. Funktioniert eigentlich alles, bis auf die USB-Ports....

Nach dem Update funktionieren nur noch meine beiden Front-Ports, alles andere ist tot...

Habe es grade mit diesem Kext probiert ([USBInjectAll für OS X 10.11.x El Capitan](#)), ohne Erfolg - weiß jemand Rat?

Gruß und Dank!