

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 9. August 2016, 20:22

Mit welchen Kexten hast du USB3.0 vorher zum Laufen gebracht?
Installiere sie erneut...