

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 21. August 2016, 12:10**

Super Anleitung, schon mal vielen Dank!Dazu aber noch ein Frage:

Ich starte ioRegistry, stecke einen 2.0-Stick in einen Port, der erscheint auch im Finder, sehe ihn aber nicht im ioRegistryExplorer. Ansicht ist auf "IOService" und "IOService" eingestellt. Muss ich da noch was umstellen? Wenn ich auf "IOUSB" umstelle, sehe ich den Stick, finde aber die von dir beschriebenen Werte nicht...