

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. August 2016, 10:16**

Mach den gleichen Prozess von oben jetzt nochmal und schau ob es im IORegistryExplorer neue Ports gibt welche nicht belegt sind. Diese hinterlegst du dann wieder im bootarg, also ergänzt dieses.

Wenn du mit gesetztem bootarg in den IORegistry Explorer gehst, sind dann dort noch die Ports zu sehen welche du excluded hast? D.h kannst du im RegistryExplorer noch HS05-15 finden?