

**Erledigt**

## **3x booten 1x KP - Sierra 10.12.1**

**Beitrag von „Schorse“ vom 22. November 2016, 14:51**

Die Tests von Brumbaer@ zeigen den Unterschied auf! Luxmark Ball  
Standart 7476  
Webdriver 9501

Ja, ich hatte die Werte geXX da ich die Datei hier hochgeladen habe.  
Hatte ich mir aber gedacht das du dir das so dachtest;)

So, vorab schon einmal eine kurze Rückmeldung.

Alles von dir vorbereitete habe ich einmal so umgesetzt und es schaut soweit gut aus, denn es lüppt.

Umstellung auf [SIP](#) 0x00 bedarf 2 Neustart´s aber nun sind die Werte gesetzt.

Nur BT Apple Tastatur und Trackpad melden sich gelegentlich ab und wieder an.