

Erledigt

Asus Maximus VII Gene 1150 El Capitan installation

Beitrag von „Fabian_“ vom 31. Dezember 2016, 18:19

Danke, hat geklappt!

Neues Problem:

Habe den richtigen Webdriver für die 960 installiert. Leider lässt sich der Webdriver nicht einschalten. In den Einstellungen kann man ja auswählen zwischen diesen Standard Treibern oder dem Webdriver. Wählt man den Webdriver nun aus, soll man das System Neustarten. Leider ist nach dem Neustart der Standard Treiber wieder ausgewählt.. Wo liegt das Problem?
Grüße!