

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „e60“ vom 17. Januar 2017, 20:40

Der Code weitet die 15 Port Sperre auf 20 Ports aus. Die Idee dahinter war zu schauen ob durch deine vermeintlich falsche Konfiguration evtl. Ports falsch belegt sind und durch die Erweiterung "neue" dazu kommen die der Karte zugeordnet werden. Dass mit deiner Konfiguration irgendwas nicht stimmt zeigen deine nicht funktionierenden USB 3.0 Anschlüsse.

😊 Ich verstehe nicht wieso du nicht einfach wie ich es dir schon nahe gelegt habe meine Konfiguration ausprobierst.

In der DSDT gibt es übrigens folgende Ports:

- 8 - EHC1
- 6 - EHC2

- 14 HS - XHC
- 6 SSP - XHC

Du siehst es ist alles nicht ganz so einfach.

