

Erledigt

Scheitere an Biosupdate per OZMTools

Beitrag von „Adnarel“ vom 29. Januar 2017, 23:41

Also, was soll ich sagen.

Der von [@MacGrummel](#) beschriebene Weg funktioniert schon mal insofern, dass das damit erzeugte Ozmosis-Bios funzt.

Mit dem Sierra-Ready F10 Bios aus unseren Downloads komme ich auch nach vorhergehendem Flash mit Hersteller-F10-Bios nicht klar. Da kommt immer das Verbotssymbol beim booten, habe nicht heraus gefunden, was dem fehlt.

Vielleicht will sich [@griven](#) die Datei bei Gelegenheit mal von innen ansehen, gab es da schon andere Rückmeldungen?

Danke euch!

Gunnar