

Erledigt

El Cap 10.11.6 VTX AMD R9 270 2Gb FB Problem

Beitrag von „griven“ vom 6. Februar 2017, 00:00

Davon das der Kext eine Einstellung in den Stock Apple Kexten überschreibt und damit das PowerManagement von der Karte unter OS-X ausser Gefecht setzt redet er 😄

Man kann das natürlich auch manuell machen muss es aber nach jedem Update erneut machen damit es anschließend wieder geht...