

Erledigt

Sierra und WLAN-PCI-Karte TP-Link TL-WN851ND

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. Februar 2017, 15:01

Ok, wenn nur ein PCI-Slot da ist kann man natürlich nicht wechseln. Die anderen sind ja PCIe, da passt die natürlich nicht rein.

Wobei Du bei dem modernen Board mit den PCIe-Slots sicher auch besser die "TP-Link TL-WDN4800 N900 WLAN Dual Band up to 450Mbit/s to 2.4GHz or 5GHz, works OOB as Airport" hättest nehmen können, die ich auch im Betrieb habe. Kostet nicht viel und geht halt OOB. Mit Atheros geht zwar kein Handoff etc., jedoch alles andere geht super damit.

Sofern die Karte richtig steckt und auch keine Kontaktschwierigkeiten hat muss es also ein Systemfehler sein.

Du nutzt OZ, richtig? Die DSDT hast Du selbst gepatcht oder ist das eine generelle für das Board? Kannst Du ausschließen, dass darin irgendwas zwecks Wifi gepatcht wurde, was hierbei nun nicht passt?

Ich lege mal meinen Injector noch bei, wobei der Toledo-Kext eigentlich auch nix anderes macht. Versuch macht klug, egal.

AtherosWiFilinjector.kext.zip

Edit:

Im Bios passt auch alles zwecks PCI? Keine festen IRQ's vergeben?