

Erledigt

Gerade Thunderbolt3 Karte eingebaut

Beitrag von „MacGrummel“ vom 6. April 2017, 08:26

Das hört sich doch gut an, ich hoffe auf das Beste.

Gigabyte schreibt auf seiner Seite "Thunderbolt Driver(Note) Please install Thunderbolt Driver first before install USB3.1 FW Update Tool utility.". Es gibt aber nur ein Paket, das aus einem Teil besteht: unter USB 3.1 zu finden, Nr.[15.3.40.275], und nach dem Download "Thunderbolt" genannt. Ob ich jetzt zuerst diese Treiber installiert und dann das Update auf das neue F22er BIOS gemacht habe oder umgekehrt - im BIOS taucht das schlicht nicht auf! Wind 10 meckert nur immer über die USB-Stromversorgung des Thunderbolt 3 auf 2 Adapters..

