

Erledigt

USB Hub benötigt "zu viel Strom"

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. April 2017, 02:02

Werde ich morgen mal probieren. Ich habe auch ein wenig mit dem [USBHubPowerFix](#) rumprobiert aber bin irgendwie gescheitert. Der Kext will 1. nicht geladen werden und 2. steig ich nicht ganz durch wo ich da jetzt genau Vendor und Product ID eintragen soll. Das ersetzen der dort als default Gesetzen IDs hilft nicht weiter...