

Erledigt

OS Sierra auf einem Sony Vaio SVE151G13M

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:37

Falsch. Auch wenn die EFI Spezifikation selbst nicht vorschreibt, an welcher Stelle die EFI Partition in der Partitionstabelle auftaucht schreibt der M\$ UEFI Standard vor, dass diese Partition die erste ist - daher wird auch kein Name vergeben, weil eh klar ist, wo sie ist. Leider verlassen sich viele BIOS Entwickler auf die M\$ Spezifikationen und daher kann (muss nicht) es zu Problemen kommen, weil Clover nicht von der ersten Partition geladen werden kann. Derzeit ist es noch kein Aufwand, die 20min für die Neuinstallation wird er verkraften und kann dann sicher sein, dass es an der Stelle kein Problem gibt.