

Erledigt

## 10.8.5 Bootproblem nach Tool-Installation

Beitrag von „Tanzmusikus“ vom 23. April 2017, 10:40

Morjen, Installation von Clover wurde auf die OSX-Partition ins / -Verzeichnis gemacht, weil ich beim letzten Mal mit Clover+ESP schlechte Erfahrungen gemacht hatte.

Da hatte ich Clover zwar installiert, konnte aber die Config nicht (manuell) anpassen - wusste ich damals nicht besser. 😊

Die ESP ist für mich genauso schwer zugänglich wie HFS+, da die FAT32-Partition irgendwie geschützt ist.

Jedenfalls konnte ich mit der Festplatten-/Partition-Manager-CD nicht darauf zugreifen, nur erkennen.

Aber wieso soll ich das denn überhaupt auf die Platte ablegen, wo ich doch hier einen Clover-Stick habe?

Kann doch die EFI-775 darauf ziehen bzw. einen eigenen 775er-Cloverstick mit Bootdisk Utility erstellen...

Sollte doch auch gehen, oder ..?

Es gibt ja auch in Clover die Sektion für Kext Patches - oder bringt das nix?

Update X

hmm - das System ist mal wieder weiß gewesen, aber 20min später im Standby (S3).

Nun erinnere ich mich auf einmal, wie ich das Problem vor ein paar Wochen behoben hatte.

--> einfach alle paar Minuten eine Taste auf der Tastatur oder Maus klicken, damit er wach bleibt.

Der Stick ist langsam wie eine DVD ... und OS X braucht oft lange für die erste Suche der Treiber & Vorbereitung des Systems.

...



Update:

Da ist ja ein 14,2er SMBios drin. Mein System ist aber eher ein altes 775er, kein i5. Das hat noch FSB, also kein integrierten MC.

Aber ich werde es mal testen ...

P.S.

Muss ich eigtl. jedes Mal unter [System Parameter] -> Set OS Version if not: 10.10.10 ändern?

Was ist erlaubt, was nicht. Ich gebe meist "10.8.5" oder "10.08.05" ein. Reicht auch "10.8"..?

Was macht dieser Eintrag - Mindest OS Version ... oder ..?

Ist es ungünstig, ihn einfach auf "10.10.10" zu lassen, wenn ich 10.8.5 ML installieren möchte?

