

Kurzanleitung HP Probook 4530s - Sierra

Beitrag von „brufi“ vom 27. April 2017, 07:25

Jetzt hat die Installation bei mir geklappt:

Windows installiert

Bios auf die aktuellste Version upgedatet (ob das nötig gewesen wäre weiß ich nicht).

Stick erstellt mit drivemaker-Skript und mit Clover-Version "Clover_v2.4k_r4049", nicht mit der 4061

Jetzt habe ich nach erfolgreicher Sierra-Installation Clover_v2.4k_r4049 auf meiner Systemplatte installiert und den EFI-Ordner mit Clover Configurator gemountet.

Daraufhin habe ich den darin enthaltenen EFI-Ordner durch den von Dr.Stein ausgetauscht.

Jetzt fuhr mein System nicht mehr hoch.

Über den zuvor erstellten Bootstick erneut von meiner Systemplatte gebootet, dann die "BOOTX64.efi" der EFI-Partition ausgetauscht mit der Version vom Stick, jetzt bootet das System auch ohne Stick.

Wie gehe ich nun weiter vor?

Die F-Tasten gehen noch nicht: Bei Druck auf die Helligkeitstasten wird das Helligkeits-Symbol im Display angezeigt aber die Helligkeit verändert sich nicht. Das Gleiche geschieht mit der Lautstärke. Da höre ich auch den Klick-Sound nicht. Nur die Systemsounds funktionieren (alle gleich laut) aber keine Mediensounds.

Kann mir hier jemand helfen?

Danke und Gruß

Brufi