

Erledigt

Konnekt 24D Audio Interface - Kein Ton unter El Capitan

Beitrag von „macco“ vom 3. Mai 2017, 12:08

[@al6042](#)

Ich habe jetzt mal ein zusätzliches Netzteil probiert. Und siehe da, der Eingang funktioniert jetzt. Der Pegel wird korrekt dargestellt. Scheinbar liefert die Firewire Karte nicht ausreichend Bus-Power. Das Macbook schafft es .

Leider habe ich noch immer keinen Output auf den Kopfhörern am Audio Interface. Ich habe mal ein Projekt komplett vom Macbook auf den Hackintosh gezogen und auch dieses hat am Hackintosh keinen Output, obwohl die Pegelanzeige läuft.

Betreibt einer Logic Pro X mit externer Box am Hackintosh?

Hier der gewünschte Screenshot zur PCI Firewire Karte.

Nachtrag: Jetzt geht der Eingang auch wieder nicht. Er ist total übersteuert und macht irgendwelche Störsignale. Ich bin am Ende meines Latein.

LG und Danke