

Erledigt

Schleichend länger werdende Bootzeit bei GA-Z170X-UD5 TH

Beitrag von „macmac512“ vom 17. Mai 2017, 15:08

Ich tippe auf immer weiter angelegte booteinträge im BIOS. Ich glaube [@Fredde2209](#) hat mal eine Anleitung geschrieben, wie man die löscht und am Ende wieder hinzufügt und neues Auftreten verhindert.

Edit: War [@Fredde2209](#): [Clover Boot-Einträge löschen und erneutes auftreten verhindern.](#)