Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von "DSM2" vom 18. Mai 2017, 15:46

Klemm deine Karte mal auf den USB 3.0 Header und auch du wirst davon betroffen sein mein Freund! Außerdem habe ich in keinem meiner Posts von der Karte gesprochen die die Probleme verursacht sondern vom USB Host und Windows 10 im aktuellen Build !!!

Erst richtig lesen, denken und dann kommentieren! Danke!