

Erledigt

USB Hub benötigt "zu viel Strom"

Beitrag von „al6042“ vom 30. Mai 2017, 20:55

[@apfelnico](#)

Schon geschehen.. bei mir waren das bei zwei Maschinen aber "H_EC" Einträge die nach "EC" umbenannt werden mussten.

[@kuckkuck](#)

In meinen DSDTs und den IOREGs gibt es kein "Device (XUSB)", aber der AppleBusPowerController.kext wird bei allen dreien ausgeführt.