

Erledigt

HP Probook 430 G2

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 12. Juni 2017, 21:35

Ah, und warum hast du diese Infos bisher zurückgehalten? Der CMOS Fehler wird durch ein RTC Problem verursacht. Schau mal, ob es mit dem Clover AppleRTC Kernelpatch eine Änderung gibt.