

Erledigt

Power Nap und weitere Funktionen fehlen unter 'Energie sparen'

Beitrag von „al6042“ vom 18. Juni 2017, 10:51

Das liegt daran, dass für deine CPU keine dedizierte SSDT.aml injected wird.

Diese SSDT kannst du die selbst erstellen.

Dafür nutzt man das Tool [ssdtprgen](#).