

Erledigt

Neues Ozmosis für 10.13 notwendig ?

Beitrag von „shark“ vom 5. Juli 2017, 12:04

Zitat

Die Bois Version sowie das [Bios Release Date](#) und auch die Firmware Features müssen angepasst werden.

Die BIOS Version war: IM142.88Z.0118.B00.1309031249
Neu lt. Clover Configurator: IM142.88Z.0119.B01.1706261827

[BIOS Release Date](#) (BIOSDate) war: 09/03/2013
Neu lt. Clover Configurator: 06/26/2017

Firmware Features war: 2147488791
Neu lt. Clover Configurator: leer (kein Eintrag)

Kann es sein, dass Firmware Features leer sein muß, oder habe ich da einen Fehler ?
Falls ja, bitte wie generiert man diesen Eintrag.

Danke für die Hilfe