

Erledigt

i9-7890XE 18 CORE - LGA2066 mit X299- Mainboards

Beitrag von „onlyWork“ vom 6. August 2017, 16:40

Das wäre grossartig - hätte heute zeit das noch mal zu testen.
Ob das was mit dem nicht installierten M.2 drive zusammen hängt?
Oder SMBIOS Mac Pro 5.1 ?
Sonst sehe ich kein Unterschied.
Warum ausgerechnet USB3.0 und USB3.1 funktioniert?

Dein aktuelles BIOS Profile könnte helfen 😊