

Erledigt

Zusätzliche interne SATA Ports - Empfehlung?

Beitrag von „***elvis***“ vom 14. August 2017, 16:23

[Zitat von Nightflyer](#)

Ich hätte noch eine Karte mit 4 Ports rumliegen, die ich nicht benötige, liegt nur rum...

Erstmal ein ganz, ganz großes DANKE. Was ich hier in diesem Forum schon an Unterstützung bekommen habe ist echt unfassbar. Da muss ich an dieser Stelle auch derHackfan erwähnen!!! Ihr seid das beste Forum ever.

Die Karte ist heute angekommen. Sehr geil. Und ja, sie funzt. Einbauen, System starten, Platte erkannt. läuft.

Aber in den Systemeinstellungen steht etwas komisches.

So sieht das aus bei den SATA Ports vom Board:

Intel 10 Series Chipset:

Hersteller:	Intel
Produkt:	10 Series Chipset
Link-Geschwindigkeit:	6 Gigabit
Ausgehandelte Link-Geschwindigkeit:	6 Gigabit
Physischer Verbindungstyp:	SATA
Beschreibung:	AHCI Version 1.31 Supported

Und so vom Controller

Generic AHCI Controller:

Hersteller:	Generic
Produkt:	AHCI Controller
Physischer Verbindungstyp:	PCI
Link-Breite:	x1
Link-Geschwindigkeit:	5.0 GT/s
Beschreibung:	AHCI Version 1.00 Supported

Was ist denn Linkgeschwindigkeit 5 GT/s ?? Kenn nur 3 Gigabit und 6 Gigabit?

Edit: Bilder in Thread eingefügt, SORRY