Erledigt

Reboot nach El Capitan-Installation bleibt erfolglos...

Beitrag von „dr_karmoffel“ vom 23. August 2017, 17:41

Das Ergebnis war leider das selbe wie vorher. Exakt die gleichen Fehlermeldungen im Installationsprotokoll.

Ich gebe euch mal ein paar zusätzliche Informationen an, wie ich bisher vorgegangen bin.

- Vor dem Flashen des BIOS habe ich die Grafikkarte ausgebaut
- Nach dem Flashen dann folgende Einstellungen im BIOS vorgenommen
 - SATA: AHCI
 - xHCI: Auto
 - xHCI-HandOff: enabled
 - EHCI-Hand Off: enabled
 - VT-d: disabled
 - Sound: disabled
 - OnBoard LAN: disabled
 - OnBoardUSB 3.0: disabled
 - Internal Graphics: enabled
 - Internal Graphics Memory Size: 32M
 - [DVMT](#) Total Memory Size: MAX
 - (CPU EIST: nicht gefunden --> wird vermutlich vom Prozessor nicht unterstützt)
 - (Secure Boot: nicht gefunden)

Falls irgendjemand bei dem gleichen/ähnlichen Board einen Tipp hat, was ich noch einstellen sollte bevor ich installiere, dann immer her damit... noch gebe ich nicht auf.