Erledigt Medion Akoya P8610 Grafikspeicher erhöhen von 256 auf 512MB

Beitrag von "theo55" vom 22. September 2017, 00:27

<u>@MacPeet</u> . ich habe deinen Beitrag im Kollegenforum root86.org gelesen mit dem Bluetooth Problem in dem **P4026**

In meinen **P8610** war ja auch kein BT Modul im Fach, wo die Festplatte und ein BT-Modul vorgesehen ist, drin. Habe eines bestellt bei Ebay und eingesetzt. Da Kabel dafür war schon vorhanden mit 8 poligem Stecker. Ist bei dir denn auch schon so ein Kabel da ? Gibts vielleicht auch P4020 Versionen mit Bluetooth ?

Bei mir war es auch ein ganz simpler Fehler, warum dann nach Einbau kein Bluetoth verfügbar war:

Auf der tastatur OHNE BT fehlt natürlich auf der Taste 2 das BT Symbol. Ich im Netzt nachgesehen nach Version mit BT und sehe da auf Taste 2 das BT Symbol.

Dann auf **Fn** plus **Taste2** gedrückt, schwupp die wupp leuchtete schon das BT Symbol in den Anzeige Lämpchen am Laptop und BT ging sowohl in Win und Mac einwandfrei.

Es kann !! ja auch sein, das es auch nur ein Problem der Aktivierung des BT ist. ich will ja nur helfen mit dem Tipp der eventuell was bringt. Berichte bitte mal wie es aussieht.