Erledigt AppleALC - genaues Vorgehen

Beitrag von "kamel99" vom 4. Oktober 2017, 22:30

Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem, dass ich den Sound nicht installiert bekomme.

Das ASRock B85 Pro4 hat den ALC892 Codec, der von AppleALC unterstützt werden soll. Nach FAQ habe ich im Clover "FixHDA" aktiviert und die LayoutID "1" injected, was nach Sichtung der config.plist auch so aussieht. Allerdings bootet macOS mit der AppleALC.kext in /EFI/CLOVER/kexts/other nicht. Folgende Fehlermeldung erscheint:

Code

1. AppleALC: patcher @ lookup patching applied only 0u patches out of 2u

Laut dem Beitrag hier: kein Audio Device (10.12.2 / ALC1150 / GA-Z170X-G5) sowie weiteren Quellen sollte das DSDT.aml angepasst werden. Allerdings verstehe ich die Anleitung nicht, wie genau das angepasst werden muss, bzw. was genau ich dabei ändern muss. Anbei finden sich die aktuelle config.plist und die DSDT.aml im ACPI.zip Ordner, falls ihr mir hierbei helfen könnt (worüber ich euch sehr dankbar wäre).

Folgende Kexts sind in Clover installiert:

Code

- 1. FakeSMC.kext
- 2. IntelMausiEthernet.kext
- 3. Lilu.kext
- 4. WhateverGreen.kext

Vielen Dank im Voraus