

Erledigt

## AppleALC - genaues Vorgehen

**Beitrag von „kamel99“ vom 4. Oktober 2017, 23:48**

Ja in der Tat: Atheros AR9380 in einer TP-Link TL-WDN4800.  
Die hat bisher keine Probleme gemacht und sogar ohne Treiber funktioniert.

Ich habe sie eben ausgebaut, dann erhalte ich wieder die Fehlermeldung:

Code

1. AppleALC: patcher @ lookup patching applied only 0u patches out of 2u
2. busy timeout [0], (60s), kextd wait (0): 'RootDomainUserClient', [...],  
'ACPI\_SMC\_PlatformPlugin', 'ATY,AMD,RadeonFramebuffer', [usw]

Erstmal geht es hier nicht weiter (ich lasse den Rechner im Hintergrund weiterlaufen)