## **Erledigt** System läuft viel unrunder nach Update

## Beitrag von "kuckkuck" vom 8. Oktober 2017, 18:25

Du sagst also, dass du 100% sicher bestätigen kannst, dass unter keinen Umständen Untereinträge bei SSXX Ports erscheinen, wenn du USB 3.0 Geräte verbindest?!

Dann stimmt da etwas generell nicht...

Hat USB 3.0 vor al6042s DSDT noch funktioniert? Wenn ja, ist das reproduzierbar, sprich erscheinen wieder Untereinträge bei SS Ports wenn die DSDT entfernt wird?

Hast du zudem alle deine USB Einstellungen im BIOS, der Anleitung entsprechend abgecheckt? Besonders wichtig dabei die EHCI und XHCI Handoff Settings. Es kann auch sein, dass du in deinem BIOS aus Versehen USB 3 komplett deaktiviert hast. Schau das bitte mal nach.