

Erledigt

USB 3.1 Klappt nicht

Beitrag von „Brumbaer“ vom 17. Oktober 2017, 12:48

Nein,
ich bin ziemlich sicher, dass der funktioniert.

ich glaube hier liegt ein Kommunikationsproblem vor.

1. Terminologie anpassen. Schwarz für USB 2.0. Blau für 3.0/3.1 Gen1, Petrol für 3.1/ 3.1 Gen2.
Sonst weiß keiner was mit USB 3.1 gemeint ist.

2. XHCI zum Laufen bekommen (schwarz und Blau)

3. Petrol Buchsen testen, die vermutlich funktionieren werden.