

Erledigt

## Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Oktober 2017, 15:52

Ich habe so ziemlich jeden Timer+Erweiterungen unter die Lupe genommen (RTC HPET TSC APIC PIT TMR IRQ...) bin echt mal gespannt, ob das was wird...

Ein Neustart sollte eigentlich wirklich nicht von USB kommen. Da muss normalerweise schon ein tieferliegendes Problem vorliegen. Hast du mal geschaut ob nach missglücktem Sleep sich was im BIOS an Einstellungen verändert hat?

Bin gespannt auf deinen Bericht! 👍

[Zitat von shatterhenner](#)

es fehlen HS5 und HS6

Dann musst du HS06 noch aus dem uiaexclude bootarg streichen, HS05 habe ich bereits rausgelassen. Du solltest aber schauen ob das ganze nicht am Ende dann über dem 15 Port Limit liegt. Außerdem sollten HS05 und HS06 noch in die SSDT ergänzt werden, dafür bräucht ich aber eine geupdatete Version deines USB-Ports Dokuments.