

Erledigt

Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „cobanramo“ vom 19. Oktober 2017, 23:20

Also Problem 1. in dem Config.plist den ich dir gegeben habe hatte ich die SSDT's im Sorted Order korrigiert eingetragen. Bei der nächsten bemerke ich das du sie wieder verändert hast. Du musst dort nicht den ganzen Pfad angeben, nur den vollen Dateinamen. Darum ging das vorher und jetzt wieder nicht.

EDIT: Ich glaube wir verlieren den faden, wir hatten ein stand wo praktisch alles ging, sogar der sleep. Bitte zu diesem stand zurückkehren, von diesem Punkt aus müssen wir nur die USB korrekt haben, mehr nicht.

EDIT2: Der Grund warum dort die Dateien eingetragen werden ist, Clover selber sieht das so vor, nur die Dateien in den Ordner hinstellen geht aber auch.

Ich selber hab aber auch bei manchen Clover Build's gesehen wenn man nicht einträgt das der Clover die einfach übersieht, kann aber auch sein das genau diese Build's fehlerhaft waren. Also tragen wir Sie immer ein um sicherzugehen.

/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/ACPI/patched/SSDT-i7-4770.aml = Falsch

SSDT-i7-4770.aml = Korrekt